BARRIERE TRI TWIDO

SEOO0134 C

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
B	06/06/2013		
A	30/01/2013	Baud R	Detect. magnetique

BEMA
Rue de Coulange
GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Dossier technique	AUTEUR : DAFONSECA B DATE: 24/09/13	INDICE B
CODIFICATION : SEOO0134 C	VERIFIE PAR: DATE:	FOLIO 00

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite



Ets BEMA
La GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

ALIMENTATION

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 01

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 03

Ets BEMA
La GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

PUISSANCE

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 02

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 04

Ets BEMA
La GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

ENTREE AUTOMATE

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 03

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 05

Ets BEMA **La GERIFONDIERE** **38470 VINAY** **Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34** **www.bema.fr bema@bema.fr**	ENTREE ANA			
		B	06/06/2013	
		A	Baud R 30/01/2013	Detect. magnetique
		IND	NOM DATE	MODIFICATIONS
CODIFICATION : SEOO0134 C	Dossier technique	BARRIERE TRI TWIDO	Dessiné par: DAFONSECA B	Vérifié par:

INDICE B

FOLIO 04

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version:3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 06

Ets BEMA
La GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

SORTIE AUTOMATE

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 05

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 07

Ets BEMA **La GERIFONDIERE** **38470 VINAY** **Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34** **www.bema.fr bema@bema.fr**	AUTOMATE CAPTEURS			INDICE
		B	06/06/2013	B
		A	Baud R 30/01/2013 Detect. magnetique	
		IND	NOM DATE MODIFICATIONS	FOLIO
CODIFICATION : SEOO0134 C	Dossier technique	BARRIERE TRI TWIDO	Dessiné par: DAFONSECA B / Vérifié par:	06

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version:3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Option 2ieme Anneau



CELLULE SECURITE TYPE PROXIMITE
Barriere version sans chassis

Folio suivant: 08

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

AUTOMATE CAPTEURS (GRILLE 023)

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 07

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



OPTION DIGICODE OU LECTEUR BADGE

OPTION TELECOMMANDE

Folio suivant: 08

BEMA SAS
155 rue Paul Guerry
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

OPTION(S)

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 08

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 02

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XC

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 01

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



XB1 Femelle



Folio suivant: 03

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XB1

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 02

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.





Folio suivant: 04

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XB2

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 03

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



XB3 - Femelle



Folio suivant: 05

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XB3

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 04

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



XB4 - Femelle



Folio suivant: 06

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XB4

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 05

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





Folio suivant: 07

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XP1

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 06

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 08

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XP2

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 07

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 09

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XB5

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 08

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.



Folio suivant: 09

BEMA SAS
ZA Les Cités
38470 VINAY
Tel: 04.76.36.72.88 Fax: 04.76.36.76.34
www.bema.fr bema@bema.fr

Bornier XB6

IND	NOM	DATE	MODIFICATIONS
B		06/06/2013	
A	Baud R	30/01/2013	Detect. magnetique

INDICE B

FOLIO 09

Dessiné par: DAFONSECA B

Vérifié par:

CODIFICATION : SEOO0134 C

Dossier technique

BARRIERE TRI TWIDO

Dossier réalisé avec TRACE ELEC PRO version: 3.8.3

Ce document, propriété de BEMA, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.