










Alimentation 400 V

Alimentation 400 V





Avant modification



Après modification

Alimentation 3 x 400 V + N + PE

Départ moteur



BORNIERS

